



USOS

- Se instala en laboratorios, áreas de limpieza y almacenes de reactivos para obligar al uso de guantes de nitrilo, neopreno o PVC, evitando dermatitis o quemaduras químicas.

CARACTERÍSTICAS

- Soporta humedad y cambios de temperatura en interiores.
- Incluye pictogramas universales del EPP.
- No se oxida ni se pudre.
- Hecho de estireno.

SEÑAL OBLIGATORIO USO DE GUANTES 25X35 MAPLE SAFE

REFERENCIA: **MS-S05**

DESCRIPCIÓN

La señal obligatorio usar guantes 25x35 cm Maple Tools, es un dispositivo de seguridad de carácter obligatorio diseñado para indicar áreas donde el personal debe proteger sus manos contra riesgos mecánicos, químicos, térmicos o biológicos.



Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.



CUIDADOS

- Usa un paño de microfibra húmedo con agua y jabón neutro.
- No utilices fibras verdes o materiales abrasivos.

ESPECIFICACIONES

Largo	25 cm
Ancho	35 cm
Profundidad	0.1 cm
Tipo de señal	Informativo/obligatorio
Color de Seguridad	Azul
Peso	80 g