



USOS

- La careta para soldar es una herramienta de seguridad versátil diseñada para proteger la integridad física del usuario en entornos industriales de alto riesgo.

CUIDADOS

- Usar paños de microfibra y jabón neutro.
- Evitar solventes que opaquen el policarbonato.
- Cambiar la mica de policarbonato cuando presente picaduras o rayaduras que obstruyan la visibilidad.

CARETAS PARA SOLDAR LENTE ABATIBLE MAPLE SAFE

REFERENCIA: **MS-ORJ1**

DESCRIPCIÓN

La careta para soldar de Maple Safe, es un equipo de protección individual diseñado para proteger la cara, los ojos del soldador contra los efectos dañinos del arco eléctrico, incluyendo la radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), chispas, calor y salpicaduras.



Escanea y compra éste y todos nuestros productos en línea.



CARACTERÍSTICAS

- Ventanilla móvil.
- Ajuste de matraca.
- Fabricada en polipropileno.
- Lentes intercambiables para sombras No. 10 a 14.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Estándar
Nivel de sombra	10
Peso	310 g
Tipo de ajuste	Matraca
Protección UV/IR	hasta DIN 10 - 14
Acabado	Negro